


**Beispiele über das Nachrüsten von Sicherheitsgurten in Lieferwagen mit Sitzplätzen, die quer zur Fahrtrichtung angeordnet sind (Längsbänke) (19.10.2009 JR/TW)**




Lieferwagen, die vor dem 1.1.1976 in Verkehr gesetzt wurden, müssen über keine Sicherheitsgurten verfügen.

Dies bedeutet, dass auch Längsbänke nicht mit Sicherheitsgurten aus- bzw. nachgerüstet werden müssen.


Längsbänke, die nach dem 1.3.2006 eingebaut wurden, müssen bereits seit der Umbauprüfung mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein.

Nach dem 1.01.2008 ist der Einbau von Längsbänken für die Benutzung während der Fahrt nicht mehr möglich.



Lieferwagen, die ab dem 1.1.1976 in Verkehr gesetzt wurden, müssen auf den vorderen Sitzen mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein.

Dies bedeutet, dass bei solchen Fahrzeugen, grundsätzlich auch die Längsbänke mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein müssen. Die Umrüstung hat bis spätestens 1.1.2010 zu erfolgen.



In Lieferwagen, die vor dem 1.10.1998 typengenehmigt bzw. vor 1.10.1999 importiert wurden, müssen die im Laderaum nach vorn und hinten gerichteten Sitzplätze nicht mit Gurten ausgerüstet sein.

Bei einer solchen Konfiguration müssen auch die Längsbänke nicht mit Gurten nachgerüstet werden.


Längsbänke, die nach dem 1.3.2006 eingebaut wurden müssen bereits seit der Umbauprüfung mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein.

Nach dem 1.1.2008 ist der Einbau von Längsbänken für die Benutzung während der Fahrt nicht mehr möglich.

*Die Platzzahl inklusive die zusätzlich wegklappbaren Sitze im Laderaum ist in Fahrzeugen zum Sachentransport (Klasse N1) auf maximal 9 Sitzplätze inklusive Fahrer begrenzt (Art. 11 Abs. 2 und Art. 222j VTS).*

*Diese Vorschrift ist für neue Fahrzeuge seit 1.7.2007 gültig.*

*Für die im Verkehr stehenden Fahrzeuge muss die Platzzahl bis 1.1.2010 auf maximal 9 Plätze reduziert werden.*



In Lieferwagen, die ab dem 1.10. 1998 typengenehmigt bzw. ab dem 1.10.1999 importiert wurden, müssen die im Laderaum nach vorne und hinten gerichteten Sitzplätze mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein.

Bei einer solchen Konfiguration müssen auch die Längsbänke bis spätestens 1.1.2010 mit Sicherheitsgurten nachgerüstet werden.